




### رموز عناصر الآلات الكهربانية:

الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
H	9	محول آحادي الوجه بملفين منفصلين
7	***************************************	محول آحادي الوجه قابل للضبط على مراحل عند التشغيل
H	9	محول ذاتي
<del>/</del>	×	محول ذاتي قابل للضبط
<b>###</b> ~	†³ ♥ †³	محول ذاتي ثلاثي الأوجه بتوصيل نجمه قابل للضبط
	1 (30) 1 ·	محول ثلاثي نجمة / دلتا
	<b>©</b> #	محول تيار









# الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية:


رمز خطة سير التيار	الرمز التنفيذي (الفعلي)	الرمز الخطي (التركيبي)	الحرف الميز	اسم الخامة
П		A	Н	جرس
N PE	L.I N PE	4	X	علبة توزيع
Y¥Y		¥	X	لبريزة (مقبس)
I-~\	T[~]	δ	Q	مفتاح مفرد
1-7,1-7,	10,17	გ	Q	مفتاح مزدوج
1-47 P		\$	Q	مفتاح طرف سلم
1.5		故	Q	مفتاح وسط سلم
e/	<b>c</b> [√]	6	S	ضاغط





### رموز عناصر الآلات الكهربانية:


الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
H	9	محول آحادي الوجه بملفين منفصلين
7	***************************************	محول آحادي الوجه قابل للضبط على مراحل عند التشغيل
H	9	محول ذاتي
<del>/</del>	×	محول ذاتي قابل للضبط
<b>###</b> ~	†³ ♥ †³	محول ذاتي ثلاثي الأوجه بتوصيل نجمه قابل للضبط
	1 (30) 1 ·	محول ثلاثي نجمة / دلتا
	<b>©</b> #	محول تيار













## رموز علاصر التحكم والعماية :

الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
4√,	4/	مفتاح وصل برجوع تلقائي
47	<b>→</b> 7	مفتاح فصل برجوع تلقائي
/		مفتاح وصل بدون رجوع تلقائي
···7	···· <del>/</del>	مفتاح فصل بدون رجوع تلقائي
E/	•	مفتاح تشغيل يدوي ( ضاغط ) رجوع ذاتي
I\	\	مفتاح تشغيل يدوي مع قفل تشغيل
	□\ <u>'</u>	مفتاح تشغيل ميكانيكي
n>-\	n>\	مفتاح تشفيل ميكانيكي يعمل بالقوة الطاردة المركزية
<b>\$</b> \	<b>\$</b> \	مفتاح مع تشغيل كهرومغناطيسي
مفتاح الوصل يغلق بعد خمس ثوانٍ من وصل التيار للف التشغيل	<b>☆</b>	مفتاح وصل تشغيل متأخر
عند وصول التيار للملف يصل النقاط ويستمر في التوصيل ثم يفصل بعد ثلاث ثوان ثم فصل اللف	中計	مفتاح وصل لتشغيل متأخر
مفتاح الفصل يفصل فوراً لكنة يوصل من جديد بعد ثلاث ثوانٍ من فصل الملف	中孟才	مفتاح فصل تشغيل متآخر







#### رمور العناصر الأساسية للدوائر الكهربانية:

الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
$(\underline{\underline{g}})$	<u></u>	مصدر تيار مستمر
<u>e</u>	~	مصدر تيار متردد
- <del>†</del> -		بطاریة أو منبع قدرة تیار مستمر
÷	÷	نقطة توصيل أرضي
		مقاومة
->×		مقاومة متغيرة القيمة
-m-	_	ملف
-TT-	- <del></del>	ملف متغير القيمة

